

橋梁点検

点検状況



帳票作成

写真番号	点検箇所	点検内容	点検結果	写真番号	点検箇所	点検内容	点検結果
1	橋脚	橋脚の基礎部分	基礎部分に亀裂や変位は確認されず、良好な状態である。	2	橋脚	橋脚の上部構造	橋脚の上部構造に亀裂や変位は確認されず、良好な状態である。
3	橋脚	橋脚の側面	橋脚の側面に剥離や劣化は確認されず、良好な状態である。	4	橋脚	橋脚の隅部	橋脚の隅部に剥離や劣化は確認されず、良好な状態である。

標識点検

点検状況



帳票作成

標識番号	標識内容	点検箇所	点検内容	点検結果
1	直進禁止	標識板	標識板に汚れや損傷は確認されず、良好な状態である。	良好
2	直進禁止	標識板	標識板に汚れや損傷は確認されず、良好な状態である。	良好

横断歩道橋点検

点検状況



帳票作成

写真番号	点検箇所	点検内容	点検結果
1	橋面	橋面の舗装状況	橋面の舗装に剥離や劣化は確認されず、良好な状態である。
2	橋脚	橋脚の基礎部分	橋脚の基礎部分に亀裂や変位は確認されず、良好な状態である。
3	橋脚	橋脚の側面	橋脚の側面に剥離や劣化は確認されず、良好な状態である。

照明柱点検

点検状況



帳票作成

写真番号	点検箇所	点検内容	点検結果
1	照明器具	照明器具の点検	照明器具の点検結果は良好である。
2	照明器具	照明器具の点検	照明器具の点検結果は良好である。

舗装点検


点検状況



帳票作成

写真番号	点検箇所	点検内容	点検結果
1	車道	車道の舗装状況	車道の舗装に剥離や劣化は確認されず、良好な状態である。
2	歩道	歩道の舗装状況	歩道の舗装に剥離や劣化は確認されず、良好な状態である。

管理水準の提案



大型カルバート点検

点検状況



帳票作成

